

**Предложение на проведение работ по установке дополнительных
видеокамер по адресу:
Московская область, г. Раменское, ул. Молодежная д. 29**

1. Перечень работ устанавливается согласно представленному коммерческому предложению.
2. Начало производства работ – не ранее сбора денежных средств в размере 90% от предполагаемой стоимости работ.
3. Предполагаемая стоимость работ – **366454** руб.
4. В случае фактической стоимости проведения работ менее предполагаемой стоимости работ – разницу между собранными денежными средствами и фактической стоимостью аккумулировать на расчетном счете Управляющей организации до принятия решения общим собранием собственников помещений либо Советом Дома о финансировании на остаток иных работ в целях благоустройства Дома.
5. В случае отсутствия предложений подрядных организаций на момент сбора денежных средств в размере 90% от предполагаемой стоимости работ по производству согласованных работ, стоимость которых не превышает 110% по отношению к предполагаемой стоимости работ – работы не производить до момента определения дополнительного источника финансирования. Денежные средства в таком случае аккумулировать на расчетном счете управляющей организации до принятия решения общим собранием собственников помещений.
6. В случае наступления событий, изложенных в п. 4, 5, а также в случае не сбора денежных средств согласно п. 2 в течение 12 месяцев с момента положительного решения общего собрания и отсутствии принятых решений соответственно общего собрания собственников либо Совета Дома по направлению денежных средств на иные цели в течение календарного года – ООО «ЮИТ-Сервис» производит возврат внесенных денежных средств по заявлению собственников помещений Дома, с приложением документов подтверждающих внесение денежных средств на производство работ.

Предложение на проведение комплекса работ по установке дополнительных видеокамер

1. Описание:

Планируется установить:

- 1.1. видеокамеры в каждом лифте и лифтовых холлах (8 шт. – по одной видеокамере на лифт), (4 шт- по одной камере в лифтовой хол)

2. Коммерческое предложение:

- 2.1.Лифты, лифтовые холлы

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на предоставление услуг видеонаблюдения в лифтовых холлах и в лифтах по адресу:
г. Раменское, ул. Молодежная, д.29

1. Оборудование

Наименование	Кол-во	Цена за ед., руб, без НДС	Стоимость, руб., без НДС
IP-Камера для установки в лифтах	8	6500	52000
PoE инжектор	8	600	4800
PLC адаптер	24	1750	42000
Розетка 220v	24	130	3120
Вилка 220v	4	60	240
Кабель (витая пара, ВВГ НГ 3*1,5)	1	11500	11500
Крепежи, расходные материалы	1	6000	6000
IP-Камера для установки в лифтовых холлах	4	6500	26000
PoE свитч	1	3600	3600
Кабель витая пара	1	4000	4000
Крепежи, расходные материалы	1	5000	5000
Всего, руб., без НДС			158260

2. Монтажные и пуско-наладочные работы

Наименование	Кол-во	Цена за ед., руб, без НДС	Стоимость, руб., без НДС
Монтажные работы	1	34000	34000
Настройка/пуско-наладка оборудования	1	12000	12000
Всего, руб., без НДС			46000
Итого по смете, руб., без НДС			204260

Выполнение работ по прокладке кабеля для подключения лифтов к видеонаблюдению 8 лифтов на 14 остановках :202 руб./метр кабеля *55м+5000работа=16110 за один лифт, за 8 лифтов сумма составляет 128880рублей.

3. Расчет целевого взноса:

Наименование работ	Стоимость работ согласно КП, руб, Без НДС	Предполагаемая стоимость работ, руб., без НДС и увеличением стоимости (10%)	Площадь жилых и нежилых помещений в доме, м2	Стоимость на 1м2
Оборудование и материалы	158260	174086	13 408,10	12,98
Монтажные и пуско-наладочные работы	46000	50600	13 408,10	3,77
Стоимость прокладки кабеля для подключения видеонаблюдения и проведение работ	128880	141768	13 408,10	10,57
Итого	333140	366454	13 408,10	27,32

4. Расчет стоимости обслуживания установленных видеокамер:

Наименование	Кол-во	Цена за ед., руб./мес. Без НДС	Стоимость, руб./мес., без НДС
Услуга «Видеонаблюдение» Он-лайн трансляции с камер видеонаблюдения и хранение видео-архива на сервере Исполнителя. Срок хранения записей в архиве – 14 дней.	12	800	9600
Услуга «Техническое обслуживание»	12	200	2400
Всего, руб./мес., без НДС			12000

Услуга «Техническое обслуживание» включает в себя следующие работы*:

1. Вызов мастера, технический осмотр
2. Работа по замене видеокамеры
3. Работа по замене блока питания
4. Работа по перепрокладке или замене линий связи, без изменения топологии (фрагменты не более 2 метров на одну линию связи, при условии открытой прокладки)
5. Устранение неисправностей в работе системы видеонаблюдения
6. Настройка направления и фокусировки видеокамер
7. Работа по Регламенту

*По рабочим дням.

Техническое обслуживание предусматривает следующие виды работ и их периодичность:

Работы по Регламенту №1 - один раз в полугодие (весна,осень);

Регламент №1

1. Визуальный осмотр оборудования и инфраструктуры системы.
2. Проверка надежности крепления и/или установок.
3. Проверка герметичности соединений.
4. Визуальный осмотр соединений и кабелей, чистка разъемов при необходимости.
5. Удаление пыли и загрязнений с корпусов и объективов камер.
6. Визуальная проверка механических повреждений и следов коррозии, зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя краски.

Наименование работ	Стоимость работ согласно КП, руб, Без НДС в мес	Стоимость работ с НДС (20%)*	Площадь жилых и нежилых помещений в доме, м2	Стоимость на 1м2 с НДС (20%) в мес.
Обслуживание дополнительных камер	12000	14400	13 408,10	1,07

* Подрядная организация, предоставившая КП, использует систему упрощенного налогообложения, в связи с чем к ЮИТ-Сервис переходит обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налога, как налогового агента.

**Предложение на проведение работ по установке дополнительных
видеокамер по адресу:
Московская область, г. Раменское, ул. Молодежная д. 29**

1. Перечень работ устанавливается согласно представленному коммерческому предложению.
2. Начало производства работ – не ранее сбора денежных средств в размере 90% от предполагаемой стоимости работ.
3. Предполагаемая стоимость работ – **125070** руб.
4. В случае фактической стоимости проведения работ менее предполагаемой стоимости работ – разницу между собранными денежными средствами и фактической стоимостью аккумулировать на расчетном счете Управляющей организации до принятия решения общим собранием собственников помещений либо Советом Дома о финансировании на остаток иных работ в целях благоустройства Дома.
5. В случае отсутствия предложений подрядных организаций на момент сбора денежных средств в размере 90% от предполагаемой стоимости работ по производству согласованных работ, стоимость которых не превышает 110% по отношению к предполагаемой стоимости работ – работы не производить до момента определения дополнительного источника финансирования. Денежные средства в таком случае аккумулировать на расчетном счете управляющей организации до принятия решения общим собранием собственников помещений.
6. В случае наступления событий, изложенных в п. 4, 5, а также в случае не сбора денежных средств согласно п. 2 в течение 12 месяцев с момента положительного решения общего собрания и отсутствии принятых решений соответственно общего собрания собственников либо Совета Дома по направлению денежных средств на иные цели в течение календарного года – ООО «ЮИТ-Сервис» производит возврат внесенных денежных средств по заявлению собственников помещений Дома, с приложением документов подтверждающих внесение денежных средств на производство работ.

Предложение на проведение комплекса работ по установке дополнительных видеокамер

1. Описание:

Планируется установить:

- 1.1. видеокамеры на фасаде дома по периметру в количестве 8 шт.

2. Коммерческое предложение:

2.1. Фасад дома

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на предоставление услуг видеонаблюдения на фасаде по адресу:
г. Раменское, ул. Молодежная, д.29

1. Оборудование

Наименование	Кол-во	Цена за ед., руб, без НДС	Стоимость, руб., без НДС
IP-Камера для установки на фасаде	8	6500	52000
PoE свитч	2	3600	7200
Кабель витая пара	1	7000	7000
Крепежи, расходные материалы	1	16500	16500
Всего, руб., без НДС			82700

2. Монтажные и пуско-наладочные работы

Наименование	Кол-во	Цена за ед., руб, без НДС	Стоимость, руб., без НДС
Монтажные работы	1	21000	21000
Настройка/пуско-наладка оборудования	1	10000	10000
Всего, руб., без НДС			31000
Итого по смете, руб., без НДС			113700

3. Расчет целевого взноса:

Наименование работ	Стоимость работ согласно КП, руб, Без НДС	Предполагаемая стоимость работ, руб., без НДС и увеличением стоимости (10%)	Площадь жилых и нежилых помещений в доме, м2	Стоимость на 1м2
Оборудование и материалы	82700	90970	13 408,10	6,78
Монтажные и пуско-наладочные работы	31000	34100	13 408,10	2,54
Итого	113700	125070	13 408,10	9,32

4. Расчет стоимости обслуживания установленных видеокамер:

Наименование	Кол-во	Цена за ед., руб./мес. Без НДС	Стоимость, руб./мес., без НДС
Услуга «Видеонаблюдение» Он-лайн трансляции с камер видеонаблюдения и хранение видео-архива на сервере Исполнителя. Срок хранения записей в архиве – 14 дней.	8	800	6400
Услуга «Техническое обслуживание»	8	200	1600
Всего, руб./мес., без НДС			8000

Услуга «Техническое обслуживание» включает в себя следующие работы*:

1. Вызов мастера, технический осмотр
2. Работа по замене видеокамеры
3. Работа по замене блока питания
4. Работа по перепрокладке или замене линий связи, без изменения топологии (фрагменты не более 2 метров на одну линию связи, при условии открытой прокладки)
5. Устранение неисправностей в работе системы видеонаблюдения
6. Настройка направления и фокусировки видеокамер
7. Работа по Регламенту

*По рабочим дням.

Техническое обслуживание предусматривает следующие виды работ и их периодичность:

Работы по Регламенту №1 - один раз в полугодие (весна,осень);

Регламент №1

1. Визуальный осмотр оборудования и инфраструктуры системы.
2. Проверка надежности крепления и/или установок.
3. Проверка герметичности соединений.
4. Визуальный осмотр соединений и кабелей, чистка разъемов при необходимости.
5. Удаление пыли и загрязнений с корпусов и объективов камер.
6. Визуальная проверка механических повреждений и следов коррозии, зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя краски.

Наименование работ	Стоимость работ согласно КП, руб, Без НДС в мес	Стоимость работ с НДС (20%)*	Площадь жилых и нежилых помещений в доме, м2	Стоимость на 1м2 с НДС (20%) в мес.
Обслуживание дополнительных камер	8000	9600	13 408,10	0,72

* Подрядная организация, предоставившая КП, использует систему упрощённого налогообложения, в связи с чем к ЮИТ-Сервис переходит обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налога, как налогового агента.

**Предложение на проведение работ по установке дополнительных
видеокамер по адресу:
Московская область, г. Раменское, ул. Молодежная д. 29**

1. Перечень работ устанавливается согласно представленному коммерческому предложению.
2. Начало производства работ – не ранее сбора денежных средств в размере 90% от предполагаемой стоимости работ.
3. Предполагаемая стоимость работ – **163724** руб.
4. В случае фактической стоимости проведения работ менее предполагаемой стоимости работ – разницу между собранными денежными средствами и фактической стоимостью аккумулировать на расчетном счете Управляющей организации до принятия решения общим собранием собственников помещений либо Советом Дома о финансировании на остаток иных работ в целях благоустройства Дома.
5. В случае отсутствия предложений подрядных организаций на момент сбора денежных средств в размере 90% от предполагаемой стоимости работ по производству согласованных работ, стоимость которых не превышает 110% по отношению к предполагаемой стоимости работ – работы не производить до момента определения дополнительного источника финансирования. Денежные средства в таком случае аккумулировать на расчетном счете управляющей организации до принятия решения общим собранием собственников помещений.
6. В случае наступления событий, изложенных в п. 4, 5, а также в случае не сбора денежных средств согласно п. 2 в течение 12 месяцев с момента положительного решения общего собрания и отсутствии принятых решений соответственно общего собрания собственников либо Совета Дома по направлению денежных средств на иные цели в течение календарного года – ООО «ЮИТ-Сервис» производит возврат внесенных денежных средств по заявлению собственников помещений Дома, с приложением документов подтверждающих внесение денежных средств на производство работ.

Предложение на проведение комплекса работ по установке дополнительных видеокамер

1. Описание:

Планируется установить:

- 1.1. видеокамеры на фасаде (выход на котельную), на первом и последнем этажах (лестничные марши)

2. Коммерческое предложение:

2.1 На фасаде(выход на котельную) на первом и последнем этажах (лестничный марш)

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на предоставление услуг видеонаблюдения на фасаде (вывод на котельную), на первом и последнем этажах (лестничные марши) по адресу:
г. Раменское, ул. Молодежная, д.29

1. Оборудование

Наименование	Кол-во	Цена за ед., руб, без НДС	Стоимость, руб., без НДС
IP-Камера для установки на лестницах	4	6500	26000
IP-Камера для установки на техэтаже	4	6500	26000
IP-Камера для установки на вход в котельную	1	6500	6500
РоЕ свитч	4	3600	14400
Колодка электрическая	4	300	1200
Вилка 220v	4	60	240
Кабель (витая пара, ВВГ НГ 3*1,5)	1	11500	11500
Кабель витая пара	1	6000	6000
Крепежи, расходные материалы	1	12000	12000
Всего, руб., без НДС			103840

2. Монтажные и пуско-наладочные работы

Наименование	Кол-во	Цена за ед., руб, без НДС	Стоимость, руб., без НДС
Монтажные работы	1	30000	30000
Настройка/пуско-наладка оборудования	1	15000	15000
		Всего, руб., без НДС	45000
		Итого по смете, руб., без НДС	148840

3. Расчет целевого взноса:

Наименование работ	Стоимость работ согласно КП, руб, Без НДС	Предполагаемая стоимость работ, руб., без НДС и увеличением стоимости (10%)	Площадь жилых и нежилых помещений в доме, м2	Стоимость на 1м2
Оборудование и материалы	103840	114224	13 408,10	8,51
Монтажные и пуско-наладочные работы	45000	49500	13 408,10	3,69
Итого	148840	163724	13 408,10	12,2

4. Расчет стоимости обслуживания установленных видеокамер:

Наименование	Кол-во	Цена за ед., руб./мес. Без НДС	Стоимость, руб./мес., без НДС
Услуга «Видеонаблюдение» Он-лайн трансляции с камер видеонаблюдения и хранение видео-архива на сервере Исполнителя. Срок хранения записей в архиве – 14 дней.	9	800	7200
Услуга «Техническое обслуживание»	9	200	1800
Всего, руб./мес., без НДС			9000

Услуга «Техническое обслуживание» включает в себя следующие работы*:

1. Вызов мастера, технический осмотр
2. Работа по замене видеокамеры
3. Работа по замене блока питания
4. Работа по перепрокладке или замене линий связи, без изменения топологии (фрагменты не более 2 метров на одну линию связи, при условии открытой прокладки)
5. Устранение неисправностей в работе системы видеонаблюдения
6. Настройка направления и фокусировки видеокамер
7. Работа по Регламенту

*По рабочим дням.

Техническое обслуживание предусматривает следующие виды работ и их периодичность:

Работы по Регламенту №1 - один раз в полугодие (весна,осень);

Регламент №1

1. Визуальный осмотр оборудования и инфраструктуры системы.
2. Проверка надежности крепления и/или установок.
3. Проверка герметичности соединений.
4. Визуальный осмотр соединений и кабелей, чистка разъемов при необходимости.
5. Удаление пыли и загрязнений с корпусов и объективов камер.
6. Визуальная проверка механических повреждений и следов коррозии, зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя краски.

Наименование работ	Стоимость работ согласно КП, руб, Без НДС в мес	Стоимость работ с НДС (20%)*	Площадь жилых и нежилых помещений в доме, м2	Стоимость на 1м2 с НДС (20%) в мес.
Обслуживание дополнительных камер	9000	10800	13 408,10	0,81

* Подрядная организация, предоставившая КП, использует систему упрощенного налогообложения, в связи с чем к ЮИТ-Сервис переходит обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налога, как налогового агента.

**План работ по текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме по адресу: г. Раменское ул. Молодёжная д. 29 на 2023 г.**

Наименование элемента общего имущества в МКД	Недостаток технического состояния, на основании чего установлен (акт осмотра, предписания ГЖИ и т.д.)	Планируемые виды работ по текущему ремонту	Объем ремонта	Единица измерения	Типовые расценки (за единицу)*	Планируема я стоимость ремонта*	Плановый срок ремонта*
кровля							
кровельное покрытие	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора	50	м/п			
свесы	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	ремонт/частичная замена поврежденных участков	0	м/п			
желоба	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	ремонт/частичная замена поврежденных участков	0	м/п			

защитные ограждения	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	ремонт/частичная замена конструкций	0	м/п			
стропильная система	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	ремонт/частичная замена деревянных конструкций	0	м/п			
выходы на чердак	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	ремонт дверей/люков, закрытие на замок	4	шт			
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	установка решеток и зонтов	0	шт			
внутренний водосток	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	ремонт, прочистка, восстановление герметичности	0	м/п			
наружный водосток	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы)	0	м/п			
фасад							
таблички (адресные, подъездные)	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	восстановление и укрепление табличек	0	шт.			
архитектурная отделка	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	восстановление поврежденного слоя	0	кв.м			
цоколь	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	окраска поверхности цоколя	Замена фасадных плиток 10 кв.м	кв.м			

отмостка	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	восстановление поврежденных участков	0	кв.м			
приямки	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	очистка от мусора и окраска ограждений	4	кв.м			
водоотводящие лотки и отводы от здания	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	восстановление лотков	3	м/п			
крыльца	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	восстановление и окраска элементов крылец	5	кв.м			
наружные стены	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	ремонт (в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска	Замена фасадных плиток 10 кв.м	кв.м			
колонны и столбы	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	ремонт (в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска	0	кв.м			
плиты балконов и лоджий	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт	0	шт.			
ограждение балконов и лоджий	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	восстановление и окраска ограждений	Установка решеток 5шт.	шт.			

подъездные козырьки	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	ремонт элементов и окраска поверхностей	0	кв.м			
межпанельные швы	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	восстановление герметизации швов	На основании дефектовки от альпинистов	м/п			
пожарные лестницы	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	укрепление и окраска лестниц	0	шт.			
подъезд							
дверные заполнения в МОП	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)	Восстановлен ие и 12шт.	шт.			
оконные заполнения в МОП	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления)	0	шт.			
внутренние стены	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	ремонт (в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин)	Восстановлен ие отделки стен Окраска внутренних помещений	110кв.м	кв.м		

лестницы	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	восстановление ступеней, ограждений и перил	0	КВ.М			
мусоропроводы	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер	0	м/п			
перекрытия	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	ремонт и окраска	0	КВ.М			
балки (ригели) перекрытий и покрытий	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	ремонт и окраска конструкций	0	КВ.М			
почтовые ящики	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	частичный ремонт, окраска	0	шт.			
центральное отопление							
отопительные приборы мест общего пользования	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	Проверка на наличие и герметичность приборов отопления	50	шт.			
горизонтальные и вертикальные трубопроводы	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	проверка герметичности, промывка и гидравлические испытания системы отопления	20	м/п			
задвижки и прочая запорная арматура	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	установка КИП и ревизия запорной арматуры	10	шт.			

теплоизоляция трубопроводов	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	восстановление теплоизоляции	0	м/п			
общедомовые приборы учета	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	контроль исправности и соблюдение сроков поверки	2	шт.			
горячее водоснабжение							
горизонтальные и вертикальные трубопроводы	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	проверка герметичности и ремонт	100	м/п			
задвижки и прочая запорная арматура	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	установка КИП и ревизия запорной арматуры	12	шт.			
общедомовые приборы учета	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	контроль исправности и соблюдение сроков поверки	3	шт.			
холодное водоснабжение							
горизонтальные и вертикальные трубопроводы	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	проверка герметичности и ремонт	20	м/п			
задвижки и прочая запорная арматура	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	установка КИП и ревизия запорной арматуры	15	шт.			
общедомовые приборы учета	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	контроль исправности и соблюдение сроков поверки	1	шт.			
система водоотведения (канализация)							

горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч. отдельные элементы)	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	проверка герметичности и комплектности	100	м/п			
ливневая канализация	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	прочистка и проверка защитных решеток	10	м/п			
электрооборудование							
вводное распределительное устройство	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	контроль исправности оборудования и	2	шт.			
щит распределительный этажный	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	обеспечение закрытия на замок	50	шт.			
светильники	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	восстановление герметичности, исправности	50	шт.			
выключатели	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	восстановление герметичности, исправности	4	шт.			
общедомовые приборы учета	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	контроль исправности и соблюдение сроков поверки	8	шт.			
подвал, чердак							
технические помещения	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие	50	кв.м.			

		захламления помещений					
ДЫМОХОДЫ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
вентиляционные установки	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	ремонт инженерного оборудования	0	шт.			
дефлекторы	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	0	шт.			
зонты над шахтами	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	восстановление(укрепление) и окраска элементов	0	шт.			
ВДГО							
внутридомовые газопроводы	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений	50	м/п			
ИНЫЕ РАБОТЫ							
подвал	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	Восстановление герметичности	15	м/п			
Вход в подвал	Акт осеннего осмотра от 18.10.2022	Штукатурка покраска	50кв.м	Кв.м			

* Устанавливаются по результатам весеннего осмотра многоквартирного дома. Итоговый объем работ также корректируется по итогам весеннего осмотра.

Приложение № 4 к бюллетеню для голосования
на внеочередном общем собрании собственников помещений
в доме по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Молодежная 29